

GMC-I Messtechnik GmbH

Kalibrierlabor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst



Kalibrierschein

Calibration certificate

Kalibrierzeichen

Calibration mark

A1056
D-K-
15080-01-01
2012 - 07

Gegenstand
Object

TRMS System Multimeter
TRMS System Multimeter

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).

Hersteller
Manufacturer

GMC-I Messtechnik GmbH

Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

Typ
Type

METRAHIT | XTRA

Fabrikat/Serien-Nr.
Serial number

SE0056

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

Auftraggeber
Customer

GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Auftragsnummer
Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines
Number of pages of the certificate

7

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

17.07.2012

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Datum
Date

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Bearbeiter
Person in charge

17.07.2012

Funke

Marsal

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
D-90449 Nürnberg
Leiter DAkkS-Kalibrierlabor
Tel. +49(0)911-8602-272

Anfragen, Rückfragen bezüglich Kalibrierauftrag, Angebote, Kalibriermöglichkeiten, Termine, Preise an
GMC-I Service GmbH
D-90471 Nürnberg, Thomas Mann Str. 20

Tel.+49(0)911 - 817718 - 0 Fax. -253
service@gossenmetrawatt.com

www.gossenmetrawatt.com

www.dakks.de

KSM240A_WD

1. Kalibriergegenstand / Calibrated device / Objet de l'étalonnage

TRMS System Multimeter / TRMS System Multimeter / Multimètre TRMS de Système

METRAHIT | XTRA

M240A

2. Kalibrierverfahren / Calibration method / Méthode d'étalonnage

Die Kalibrierung erfolgte durch Vergleich der Anzeige des Digitalmultimeters, ausgegeben über die Schnittstelle, mit den durch die Kalibriergeräte dargestellten Werten ("Richtiger Wert").
Bezug ist die Realisierung der Einheiten in der PTB.

The device was calibrated by comparing the digital multimeter display, which was read out via the interface, with the values displayed by the calibration instrument ("Correct value").
Magnitudes are represented as defined by the PTB.

L'étalonnage a été réalisé par comparaison de l'affichage du multimètre numérique, obtenu par l'intermédiaire de l'interface, avec les valeurs affichées sur les appareils d'étalonnage ("Valeur correcte").
La référence est la réalisation des unités de la PTB.

3. Ort der Kalibrierung / Calibration site / Lieu d'étalonnage

Die Kalibrierung wurde am Prüfplatz vor Ort in der Fertigung durchgeführt.

Calibration was performed at the test bench on site in production.

L'étalonnage est réalisé sur place à la position d'essais et de mesures dans la production.

4. Messbedingungen / Measurement conditions / Conditions de mesure

Manueller Messbereich, Nennhilfsspannung
Fixed range, nominal auxiliary voltage
Plage fixe, tension auxiliaire nominale

5. Umgebungsbedingungen / Ambient conditions / Conditions d'environnement

Temperatur / Temperature / Température : (23 ± 2) °C
Rel. Luftfeuchte / Relative humidity / Humidité relative : (50 ± 10) %

6. Messergebnisse / Measurement results / Résultats de mesure

Die Messergebnisse sind auf den Seiten 4 bis 7 dokumentiert.
Measurement results are documented on pages 4 through 7.
Les résultats sont donnés sur les pages 4 à 7.

7. Messunsicherheit / Measurement uncertainty / Marge d'incertitude de mesure

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß DAkkS-DKD-3 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im zugeordneten Wertebereich. Die angegebenen Messunsicherheiten setzen sich zusammen aus den Unsicherheiten des Kalibrierverfahrens und denen des Kalibriergegenstandes während der Kalibrierung. Ein Anteil für die Langzeitinstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.

Extended measurement uncertainty has been indicated, which results from standard measurement uncertainty multiplied by the extension factor $k = 2$. It has been calculated in accordance with DAkkS-DKD-3. The measurement quantity value lies within the assigned value interval with a probability of 95 %. The documented measurement uncertainties are based on the uncertainties in the calibration process, as well as those of the calibrated device during calibration. An allowance for long-term instability of the calibrated device is not included.

Soit indiquée la marge d'incertitude de mesure étendue qui résulte de la marge d'insécurité standard multipliée par le facteur d'extension $k = 2$. Elle a été déterminée selon DAkkS-DKD-3. La valeur de la grandeur de mesure se situe dans l'intervalle désigné avec une probabilité de 95 %. Les marges d'incertitude de mesure données sont basées sur les marges d'insécurité de la méthode d'étalonnage et celles de l'objet à étalonner lors de la procédure d'étalonnage. La partie correspondante à l'instabilité à long terme de l'objet à étalonner n'est pas prise en compte.

8. Anerkennung im Ausland / Recognition abroad / Approbation à l'étranger

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die weiteren Unterzeichner sind den Internetseiten von EA (www.european-accreditation.org) und ILAC (www.ilac.org) zu entnehmen.

The "Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH" is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The other signatories are listed on the websites of EA (www.european-accreditation.org) and ILAC (www.ilac.org).

La "Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH" est signataire des accords multilatéraux de la European co-operation for Accreditation (EA) (Coopération Européenne pour l'accréditation) et l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) (Coopération internationale pour l'accréditation des laboratoires) pour l'homologation mutuelle des certificats d'étalonnage. Les autres signataires sont indiqués sur les sites internet de l'EA (www.european-accreditation.org) et de l'ILAC (www.ilac.org).

9. Kalibrierbewertung / Calibration assessment / Evaluation de l'étalonnage

Die um die Messunsicherheit erweiterten gemessenen Werte liegen innerhalb der vom Hersteller spezifizierten Fehlergrenzen.

The measured values, which have been extended to include measurement uncertainty, lie within the error limits specified by the manufacturer.

Les valeurs de mesure augmentées de la marge d'insécurité de mesure sont situées entre les limites d'erreur spécifiées par le fabricant.

Gleichspannung / Voltage DC / Tension CC

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation Dév. utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
100 mV		100,000 mV	100,00 mV	±0,14 mV	0,00 mV	20 µV	1) OK
100 mV		-100,000 mV	-100,01 mV	±0,14 mV	-0,01 mV	20 µV	1) OK
1 V		0,00000 V	0,0000 V	±0,30 mV	0,00 mV	70 µV	OK
1 V		0,60000 V	0,6000 V	±0,60 mV	0,00 mV	0,10 mV	OK
1 V		1,00000 V	1,0001 V	±0,80 mV	0,10 mV	0,15 mV	OK
1 V		-0,60000 V	-0,6001 V	±0,60 mV	-0,10 mV	0,10 mV	OK
1 V		-1,00000 V	-1,0002 V	±0,80 mV	-0,20 mV	0,15 mV	OK
10 V		10,0000 V	10,000 V	±8,0 mV	0,0 mV	2,0 mV	OK
10 V		-10,0000 V	-10,001 V	±8,0 mV	-1,0 mV	2,0 mV	OK
100 V		100,0000 V	100,00 V	±80 mV	0 mV	20 mV	OK
100 V		-100,0000 V	-100,01 V	±80 mV	-10 mV	20 mV	OK
1000 V		1000,00 V	1000,0 V	±1,2 V	0,0 V	0,20 V	OK
1000 V		-1000,00 V	-1000,2 V	±1,2 V	-0,2 V	0,20 V	OK

Wechselspannung / Voltage AC / Tension CA

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation dév. Utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
100 mV	55 Hz	100,000 mV	100,00 mV	±1,30 mV	0,00 mV	50 µV	OK
100 mV	10 kHz	100,000 mV	100,16 mV	±3,30 mV	0,16 mV	50 µV	OK
1 V	55 Hz	0,60000 V	0,5998 V	±3,90 mV	-0,20 mV	0,50 mV	OK
1 V	55 Hz	1,00000 V	0,9997 V	±5,90 mV	-0,30 mV	0,50 mV	OK
1 V	15 Hz	1,00000 V	0,9934 V	±20,9 mV	-6,6 mV	1,0 mV	OK
1 V	20 kHz	1,00000 V	1,0009 V	±30,9 mV	0,9 mV	0,50 mV	OK
10 V	55 Hz	10,0000 V	9,998 V	±59 mV	-2 mV	5,0 mV	OK
10 V	1MΩ 55 Hz	10,0000 V	9,997 V	±59 mV	-3 mV	5,0 mV	OK
10 V	20 kHz	10,0000 V	9,993 V	±309 mV	-7 mV	5,0 mV	OK
100 V	55 Hz	100,0000 V	99,97 V	±0,59 V	-0,03 V	50 mV	OK
100 V	20 kHz	100,0000 V	99,90 V	±3,09 V	-0,10 V	50 mV	OK
1000 V	55 Hz	700,00 V	699,5 V	±4,40 V	-0,5 V	0,40 V	OK
1000 V	1 kHz	700,00 V	698,3 V	±14,9 V	-1,7 V	0,40 V	OK

Spannung ACDC / Voltage ACDC / Tension CACC

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation Dév. utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
100 mV	DC	100,000 mV	100,51 mV	±1,30 mV	0,51 mV	20 µV	OK
100 mV	55 Hz	100,000 mV	100,00 mV	±1,30 mV	0,00 mV	50 µV	OK
1 V	DC	0,60000 V	0,6030 V	±13 mV	3 mV	0,10 mV	OK
1 V	55 Hz	0,60000 V	0,5998 V	±13 mV	-0,2 mV	0,50 mV	OK
10 V	55 Hz	10,0000 V	9,997 V	±130 mV	-3 mV	5,0 mV	OK
100 V	55 Hz	100,0000 V	99,96 V	±1,3 V	-0,04 V	50 mV	OK
1000 V	55 Hz	700,00 V	699,5 V	±10 V	-0,5 V	0,40 V	OK

1) Nullpunkt justiert / Zero adjusted / Zéro ajusté

Strom DC / Current DC / Courant CC

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation dév. Utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
100 µA		100,000 µA	100,01 µA	±0,55 µA	0,01 µA	50 nA	OK
100 µA		-100,000 µA	-100,02 µA	±0,55 µA	-0,02 µA	50 nA	OK
1 mA		1,00000 mA	1,0000 mA	±5,3 µA	0 µA	0,25 nA	OK
1 mA		-1,00000 mA	-1,0001 mA	±5,3 µA	-0,1 µA	0,25 µA	OK
10 mA		4,0000 mA	4,001 mA	±2,3 µA	1 µA	1,0 µA	OK
10 mA		10,0000 mA	10,001 mA	±53 µA	1 µA	2,5 µA	OK
10 mA		-10,0000 mA	-10,001 mA	±53 µA	-1 µA	2,5 µA	OK
100 mA		20,000 mA	20,00 mA	±0,13 mA	0 mA	8,0 µA	OK
100 mA		100,000 mA	100,01 mA	±0,53 mA	0,01 mA	25 µA	OK
100 mA		-100,000 mA	-100,01 mA	±0,53 mA	-0,01 mA	25 µA	OK
1 A		1,00000 A	1,0000 A	±10 mA	0 mA	0,35 mA	OK
1 A		-1,00000 A	-1,0001 A	±10 mA	-0,1 mA	0,35 mA	OK
10 A		10,0000 A	10,006 A	±100 mA	6 mA	7,0 mA	OK
10 A		-10,0000 A	-10,004 A	±100 mA	-4 mA	7,0 mA	OK
10 A		15,0000 A	15,022 A	±145 mA	22 mA	15 mA	OK

Strom AC / Current AC / Courant CA

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation dév. Utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
100 µA	55 Hz	100,000 µA	100,01 µA	±1,6 µA	0,01 µA	0,30 µA	OK
1 mA	55 Hz	1,00000 mA	1,0002 mA	±16 µA	0,2 µA	1,5 µA	OK
10 mA	10 kHz	10,0000 mA	9,937 mA	±0,31 mA	-0,063 mA	30 µA	OK
100 mA	55 Hz	100,000 mA	100,01 mA	±1,6 mA	0,01 mA	0,10 mA	OK
1 A	55 Hz	1,00000 A	0,9999 A	±16 mA	-0,1 mA	1,0 mA	OK
10 A	55 Hz	10,0000 A	9,998 A	±160 mA	-2 mA	15 mA	OK
10 A	500 Hz	10,0000 A	10,006 A	±310 mA	6 mA	22 mA	OK
10 A	5 kHz	10,0000 A	9,977 A	±310 mA	-23 mA	70 mA	2) OK

Strom ACDC / Current ACDC / Courant CACC

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation dév. Utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
100 µA	55 Hz	100,000 µA	100,04 µA	±1,8 µA	0,04 µA	0,30 µA	OK
1 mA	55 Hz	1,00000 mA	1,0005 mA	±18 µA	0,5 µA	1,5 µA	OK
10 mA	55 Hz	10,0000 mA	10,004 mA	±0,18 mA	0,004 mA	10 µA	OK
100 mA	55 Hz	100,000 mA	100,04 mA	±1,8 mA	0,04 mA	0,10 mA	OK
1 A	55 Hz	1,00000 A	1,0002 A	±18 mA	0,2 mA	1,0 mA	OK
10 A	55 Hz	10,0000 A	10,004 A	±180 mA	4 mA	15 mA	OK
10 A	500 Hz	10,0000 A	10,010 A	±310 mA	10 mA	22 mA	OK

A1056
D-K-
15080-01-01
2012 - 07

Frequenz V AC / Frequency V AC / Fréquence V CA

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation Dév. utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
100 Hz	100 mV	100,000 Hz	100,00 Hz	±0,08 Hz	0,00 Hz	10 mHz	OK
1 kHz	150 mV	1,00000 kHz	1,0000 kHz	±0,80 Hz	0,0 Hz	0,10 Hz	OK
10 kHz	200 mV	10,0000 kHz	10,000 kHz	±8,0 Hz	0,0 Hz	1,0 Hz	OK
100 kHz	200 mV	100,000 kHz	100,00 kHz	±80 Hz	0,0 Hz	10 Hz	OK

Frequenz A AC / Frequency A AC / Fréquence A CA

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation Dév. utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
100 Hz	0,1 A	100,000 Hz	100,00 Hz	±0,08 Hz	0,00 Hz	10 mHz	OK
1 kHz	0,2 A	1,00000 kHz	1,0000 kHz	±0,80 Hz	0,0 Hz	0,10 Hz	OK
10 kHz	0,2 A	10,0000 kHz	10,000 kHz	±8,0 Hz	0,0 Hz	1,0 Hz	OK
30 kHz	0,5 A	30,000 kHz	30,00 kHz	±50 Hz	0,0 Hz	10 Hz	OK

Frequenz MHz / Frequency MHz / Fréquence MHz

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation Dév. utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
10 kHz	2,4 Vss	10,0000 kHz	10,000 kHz	±8,0 Hz	0,0 Hz	1,0 Hz	OK
100 kHz	2,4 Vss	100,0000 kHz	100,00 kHz	±80 Hz	0,0 Hz	10 Hz	OK
1 MHz	2,4 Vss	1,000000 MHz	1,0000 MHz	±800 Hz	0,0 Hz	0,10 kHz	OK

Gleichstromwiderstand / Resistance / Résistance CC

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation Dév. utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
100 Ω		100,005 Ω	100,01 Ω	±0,25 Ω	0,005 Ω	20 mΩ	1) OK
1 kΩ		1,00005 kΩ	1,0001 kΩ	±2,5 Ω	0,05 Ω	0,20 Ω	1) OK
10 kΩ		10,0005 kΩ	10,002 kΩ	±25 Ω	1,5 Ω	2,0 Ω	OK
100 kΩ		99,996 kΩ	100,00 kΩ	±250 Ω	4 Ω	20 Ω	OK
1 MΩ		0,49998 MΩ	0,4997 MΩ	±1,5 kΩ	-0,28 kΩ	0,10 kΩ	OK
1 MΩ		1,00026 MΩ	1,0003 MΩ	±2,5 kΩ	0,04 kΩ	0,20 kΩ	OK
10 MΩ		10,0136 MΩ	10,012 MΩ	±60 kΩ	-1,6 kΩ	5,0 kΩ	OK
40 MΩ		10,014 MΩ	10,00 MΩ	±0,30 MΩ	-0,014 MΩ	10 kΩ	OK
40 MΩ		40,032 MΩ	39,99 MΩ	±0,90 MΩ	-0,042 MΩ	80 kΩ	OK

Temperaturanzeige / Temperature display / Affichage de température

Anzeigebereich Indicated range Gamme d'indication	Parameter Parameter Paramètre	Vorgabewert Preset value Valeur de consigne	Temperatur 4) Temperatur Température	Anzeigewert 3) Indicated value Valeur indiquée	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
-200/+850 °C	Pt100	31,172 Ω	-170,39 °C	-170,3 °C	0,09 °C	0,15 K	OK
-200/+850 °C	Pt100	100,048 Ω	0,12 °C	-0,1 °C	-0,22 °C	0,15 K	OK
-200/+850 °C	Pt100	138,311 Ω	99,49 °C	99,0 °C	-0,49 °C	0,15 K	OK
-200/+850 °C	Pt100	375,221 Ω	798,38 °C	797,1 °C	-1,28 °C	0,75 K	OK
-200/+850 °C	Pt1000	438,247 Ω	-140,12 °C	-140,3 °C	-0,18 °C	0,40 K	OK

Temperaturanzeige / Temperature display / Affichage de température

Anzeigebereich Indicated range Gamme d'indication	Parameter Parameter Paramètre	Vorgabewert Preset value Valeur de consigne	Temperatur 5) Temperatur Température	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
-250/+1372 °C	Typ K	48,838 mV	1200,00 °C	1200,1 °C	0,1 °C	3,0 K	OK

1) Nullpunkt justiert / Zero adjusted / Zéro ajusté

3) Leitungswiderstand = 0 Ω

Cable resistance = 0 Ω

Résistance de Câble = 0 Ω

4) Temperaturwert ermittelt aus dem Vorgabewert nach EN 60751 (ITS-90)

Temperature value calculated of the fixed value according to EN 60751 (ITS-90)

Valeur de la température calculée de la valeur fixe conformément à la norme EN 60751 (ITS-90)

5) Temperaturwert ermittelt aus dem Vorgabewert nach EN 60584-1 mit abgeschalteter interner Vergleichsstelle

Temperature value calculated of the fixed value according to EN 60584-1with internal reference junction deactivated

Valeur de la température calculée de la valeur fixe conformément à la norme EN 60584-1avec sondure froide interne déactivée

Kalibrierprotokoll / Calibration report / Protocole d'étalementage

GMC-I Messtechnik GmbH



Seite 1 Kalibrierprotokoll vom

Page 1, Calibration report dated **17.07.2012**

Page 1 du Protocole d'étalementage du

Typ

METRAHIT | XTRA

M240A

Type

Type

Fabrikat/Serien-Nr.

SE0056

Serial number

Numéro de série

Kapazität / Capacitance / Capacité

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation Dév. utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
10 nF		11,204 nF	11,22 nF	±0,16 nF	0,016 nF	40 pF	1) OK
100 nF		103,24 nF	103,1 nF	±1,6 nF	-0,14 nF	0,40 nF	OK
1 µF		1,0004 µF	1,005 µF	±16 nF	4,6 nF	4,0 nF	OK
10 µF		10,480 µF	10,47 µF	±160 nF	-10 nF	40 nF	OK
100 µF		100,18 µF	100,5 µF	±5,6 µF	0,32 µF	0,80 µF	OK
1000 µF		995,6 µF	989 µF	±56 µF	-6,6 µF	10 µF	OK

Tastverhältnis / Duty cycle / Rapport cyclique d'impulsion

Messbereich Measuring range Gamme de mesure	Parameter Parameter Paramètre	Richtiger Wert Correct value Valeur correcte	Anzeigewert Indicated value Valeur indiquée	zul. Abw. allow. Deviation Dév. utilisable	Istabweichung Regist. deviation Ecart enregistré	Messunsicherheit Measuring uncertainty Incertitude de mesure	Bemerkung Remark Remarque
2...98 %	100 Hz/5 V _{ss}	90,000 %	90,00 %	±0,1 %	0 %	0,06 %	OK
2...98 %	100 Hz/5 V _{ss}	10,000 %	10,00 %	±0,1 %	0 %	0,06 %	OK
5...95 %	5 kHz/15 V _{ss}	90,000 %	89,93 %	±0,5 %	-0,07 %	0,12 %	OK
5...95 %	5 kHz/15 V _{ss}	10,000 %	9,98 %	±0,5 %	-0,02 %	0,12 %	OK

1) Nullpunkt justiert / Zero adjusted / Zéro ajusté